

Käyttöohje:

Tarkista, että kumitiiviste on paikallaan ja että muhviin tuleva putken pää on hiottu sileäksi. Puhdista hiekka ja muu lika liitettävistä putkenpäistä ja tiivisteestä.

Levitä sopiva määrä SUPER GLIDEX-liukuainetta kumitiivisteeseen.

Työnnä putken pää muhviin. Kierrä tarvittaessa. Varmista, ettei kumitiiviste irtoa paikaltaan.

